

	Sistema de Gestão da Qualidade					
	DEPARTAMENTO	SERVICE / QUALIDADE	CONTROLE	RSV-02-01	REVISÃO	2
	REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO					

DADOS DO EQUIPAMENTO	
EQUIPAMENTO	ANALISADOR DE ESPECTRO
FABRICANTE	SKF CONDITION MONITORING CENTRE
MODELO	CMXA 70
Nº SÉRIE	0810128
COMPONENTES	ACELERÔMETRO MODELO CMSS 2200 - Nº SÉRIE: S47232/S47231
APLICAÇÃO	ANÁLISE/MEDIÇÕES DE VIBRAÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCALIZAÇÃO	SERVICE
AQUISIÇÃO	10/11/2009




HISTORICO DE CALIBRAÇÕES			ANÁLISE CRÍTICA					PRÓXIMA CALIBRA	SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO
CALIBR	Nº CERTIFICADO	FORNECEDOR	CRIT. DE ACEITAÇÃO	RESULTADO DAS MEDIÇÕES	DESVIO PADRÃO	RESPONSÁVEL	FUNÇÃO		
09/06/15	173-2015 172-2015	SKF IXON - CENTRO DE SERVIÇOS	FREQUÊNCIA: (10 Hz E 1000 Hz) SENSIBILIDADE: 95 A 105 mV/g	SENSIBILIDADE: 103,9 mV/g 104,1 mV/g	U±1,5% U±1,5%	EDSON LUÍS	GERENTE TÉCNICO	09/06/17	APROVADO PARA USO

HISTORICO DE MANUTENÇÕES							
IDA	RETORNO	O.S	FORNECEDOR	DANO /DEFEITO	SOLICITANTE	REPARO	RESPONSÁVEL