

Sistema de Gestão da Qualidade								
DEPARTAMENTO	SERVICE / QUALIDADE	CONTROLE	RSV-02-01	REVISÃO	2			

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

DADOS DO EQUIPAMENTO						
EQUIPAMENTO	ANALISADOR DE ESPECTRO					
FABRICANTE	SKF CONDITION MONITORING CENTRE					
MODELO	CMXA 75					
N° SÉRIE	1110030					
COMPONENTES	ACELERÔMETRO MODELO CMSS 2200 - Nº SÉRIE 47223/47224					
APLICAÇAO	ANÁLISE/MEDIÇÕES DE VIBRAÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
LOCALIZAÇÃO	SERVICE					
AQUISIÇÃO	14/02/2012					



HISTORICO DE CALIBRAÇÕES				ANÁLISE CRÍTICA						PRÓXIMA	_	
CALIBR	N° CERTIFICADO	FORNECEDOR		CRIT. DE ACEITAÇÃO	RESULTADO DAS MED	DIÇÕES	DESVIO PADRÃO	RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	CALIBRA	SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO	
02/10/14	390/2014	SKF IXON - CEN	NTRO DE SERVIÇOS		FREQUÊNCIA: (10 Hz E 1000 Hz) SENSIBILIDADE: 95 A 105 mV/g	SENSIBILIDADE: 102,4	mV/g	U±1,5%	EDSON LUÍS	GERENTE TECNICO	02/10/16	APROVADO PARA USO
HISTORICO DE MANUTENÇÕES												
IDA	RETORNO	0.8	FORNECEDOR		DANO / DEFEITO	SOLICITANTE	REPARO			CUSTO	RESPONSÁVEL	