PRIMEIRA LINHA Comercial de Rolamentos Ltda	Sistema de Gestão da Qualidade					
	DEPARTAMENTO	SERVICE / QUALIDADE	CONTROLE	RSV-02-01	REVISÃO	2
	REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO					

DADOS DO EQUIPAMENTO	
EQUIPAMENTO	SHAFT ALIGNMENT TOLL - ALINHADOR DE EICOS TKSA 40
FABRICANTE	SKF MAINTENANCE PRODUCTS B.V
MODELO	**TKSA 40**
Nº SÉRIE	**1034606**
COMPONENTES	UM-M: 1034607 UM-S: 1034608
APLICAÇAO	FERRAMENTA DE ALINHAMENTO DE MÁQUINAS
LOCALIZAÇÃO	SERVICE
AQUISIÇÃO	14/02/2012

HISTORICO DE CALIBRAÇÕES			ANÁLISE CRÍTICA					PRÓXIMA CALIBRA	SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO
CALIBR	Nº CERTIFICADO	FORNECEDOR	CRIT. DE ACEITAÇÃO	RESULTADO DAS MEDIÇÕES	DESVIO PADRÃO	RESPONSÁVEL	FUNÇÃO		
07/04/14	132-2014	SKF MAINTENANCE PRODUCTS B.V	DESLOCAMENTO: 1º 0,003 MM	(0º - 0,01) (90º-0,01) (180º-0,01) (270º-0,01)	0,01mm	EDSON LUÍS	GERENTE TÉCNICO	07/04/16	APROVADO PARA USO
16/07/13	297-2013	SKF MAINTENANCE PRODUCTS B.V	DESLOCAMENTO: 1º 0,003 MM	(0º - 0,01) (90º-0,01) (180º-0,01) (270º-0,01)	0,01mm	EDSON LUÍS	GERENTE TÉCNICO	16/07/15	APROVADO PARA USO

HISTORICO DE MANUTENÇÕES								
IDA	RETORNO	O.S	FORNECEDOR	DANO /DEFEITO	SOLICITANTE	REPARO	CUSTO	RESPONSÁVEL